

MRI検査を受ける方へお願い(マニキュア・ネイルアート)

マニキュア、ネイルアート (マグネットネイルやジェルネイル)

をした方がMRI検査を受けた際、爪や皮膚の火傷や変色、焦げ臭いなどの事故が国内で発生しております。また、固定が不十分なネイルアートの一部が磁力で牽引され剥離、MRI装置に吸着し故障の原因となります。

マニキュア、ネイルアート (マグネットネイルやジェルネイル)

を施行されている方は、**検査当日までに除去**して来院してください。

当院では、マニキュア(手足)、ネイルアート(マグネットネイル及び磁性体を使用したジェルネイル)を装着した方には、検査予約の変更、誓約書の記入をお願いすることがあります。

安全に検査を行うため、ご理解とご協力をお願いいたします。

和歌山南放射線科クリニック

・ネイルについて

一般的なマニキュアでも、材料の一部に**金属成分(磁性体)**が入ったものがあるため注意が必要です。

・マグネットネイルとは

微細な鉄粉入りのジェルやネイルポリッシュを爪に塗った後に磁石を近づけることで模様を描くネイルアート

・ジェルネイルとは

ゲル状の樹脂を硬化させることで形成するネイルアート(**カラージェルの中にはチタンやクロムなどの金属**が含まれている場合があります、マグネット同様に火傷の危険性があります。